



2023 应急预案培训及演练记录

预案名称	东电光电半导体设备（昆山）有限公司 突发环境事件应急预案			演练地点	危险化学品仓库
组织人员	贺建平	指导	马丰华	演练时间	2023.6.6
培训及参加人员	见签到表				
演练类别	☒ 实际演练 ☐ 桌面演练 ☐ 提问讨论式演练 ☐ 全部预案 ☒ 部分预案		实际演练部分：危化品泄漏模拟演练 具体过程见演练过程描述记录		
物资准备和 人员培训 情况					
					
					
					
					
					
物资准备：劳防用品、铁锹、黄沙、包装容器、水泵、灭火器、担架等 人员准备：人员提前进行预案培训，对各组人员均进行了救援器材的有效培训和组织					


演练过程
描述



1.现场模拟在危化品领用运输过程中从推车上倒下造成危化品泄漏；



2.现场人员发现打电话报告应急救援总指挥，并做好警戒线。




3.应急救援总指挥接到报告后赶到现场，组织并安排各组分工救援



4.应急救援处置组用黄沙拦截药液，防止流入下水道；



5.模拟药液流入下水道用水泵抽回；





6.应急救援处置组对泄漏区域进行黄沙围堵并覆盖；



7.应急检测组紧急关闭生活污水、雨水管网总阀门，防止受污染的水流出；



8.应急检测组对生活污水、雨水管网应急闸阀进行关闭并取样监测；

			
		9.应急救援医护组模拟现场作业人员吸入有害气体昏迷，用担架把伤员抬到空旷空气新鲜的地方。	10.应急救援医护组模拟现场作业人员吸入有害气体昏迷，做心肺复苏。
			
		11. 应急检测组对采取的进行现场水样分析，（检测的数据正常，水质未收到污染）	12.灾后恢复组对本次所供应的应急救援器材物资等进行核实并及时补充；现场险情解除，总指挥下令解除应急指令，对演练进行总结评估。
预案适宜性充分性评审		适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☐ 完全满足应急要求 ☒ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改	
演练效果评审	人员到位情况	☐ 迅速准确 ☒ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☒ 职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练	
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☐ 全部人员防护到位 ☒ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位	
	协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☐ 合理、高效 ☒ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务	
	实战效果评价	☐ 达到预期目标 ☒ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练	
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： ☒ 报告及时 ☐ 联系不上 消防部门：本次未涉及 ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 医疗救援部门：本次未涉及 ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 周边政府撤离配合：本次未涉及 ☐ 按要求配合 ☐ 不配合	
演练总结	优点	1、本次演练加强了公司员工针对危化品泄漏的应急处置过程，应急处置措施能够落到实处，提高了处置突发事件的能力，圆满完成了预定演练任务。 2、应急预案中要更新应急救援物资信息，对应急物资种类、设备、装备以存放地点等信息进行动态管理，确保应急物资调度及时有效。 3、本次演练提高各部门的应急处置协调配合能力。	

	不足	1、本次演练过程中应急处置组配合不够熟练，雨水及污水切断阀门操作过程中较慢，操作不熟练。 2、各应急处置小组配合不协调，应急警戒组未能起到作用（全部由应急处置组完成） 3、本次演练未考察指挥部根据现场抢修抢险情况的变化及时调整方案或应急增援的。事故现场及附近人员动作还不够紧张迅速有序，现场缺少疏散指示标志。 4、各救援组长在现场未能充分发挥各自指挥协调作用。信息沟通还有待进一步完善，各专业组还没有充分认识到信息交流沟通的重要性，在演习过程中存在各自为战的现象。
	改进措施	不定期组织演练，增强演练知识，提高演练效率。
	总评	1、本次化学品泄露应急演习在各部门配合下，圆满顺利完成。 2、通过本次化学品泄露应急演习证明，针对本公司的实际情况，此演习方案完全实用有效。

记录人： 贺建平

评审人： 马丰华